

**АКТ**  
**осмотра и обследования игрового, спортивного оборудования**  
**детских игровых площадок, целостности построек (беседок),**  
**ограждения, лавочек (скамеек) (далее - оборудование)**  
**СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька»**

От «21» апреля 2023 г.

**Комиссия в составе:**

- ✓ Пономаренко Илья Валентинович – директор;
- ✓ Поликанова Лилия Наильевна – завхоз;
- ✓ Гунько Марина Валерьевна – старший воспитатель;
- ✓ Галкина Антонина Владимировна - калькулятор;
- ✓ Якушкина Мария Анатольевна – кладовщик.

Провели осмотр и обследование оборудования на соответствие нормам безопасности жизни и здоровья детей.

**Комиссия отмечает:**

**Образовательная организация:** структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области - детский сад «Зоренька» (далее – СП).

**Адрес образовательной организации:** 446242, Самарская область, муниципальный район Безенчукский пос. Прибой, ул. Административная, д. 8

**Характеристика поверхности игровой площадки:** 2 (две) игровые площадки расположены на территории СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» вокруг самого здания. Общая площадь каждой игровой площадки составляет не менее 50 м<sup>2</sup>, на каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория игровых площадок СП имеет травяное покрытие, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Оборудование безопасно для организации игровой деятельности детей во время прогулок.

**Перечень оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Горка мини угловая – 1шт	Техническое состояние соответствует требованиям.	-	-	-
2.	Карусель малая – 1 шт.	Техническое состояние соответствует требованиям.	-	-	-
3.	Качели малые – 1шт.	Техническое состояние соответствует требованиям.	-	-	-

		Крутящейся механизм без повреждения (движения мягкие, плавные)			
4.	Кольцеброс – 1 шт.	Техническое состояние соответствует требованиям.	-	-	-
5.	Горка двойная– 1 шт.	Техническое состояние соответствует требованиям.	-	-	-
6.	Карусель большая – 1шт.	Техническое состояние соответствует требованиям. Крутящейся механизм без повреждения (движения мягкие, плавные)	-	-	-
7.	Качели большие – 1шт.	Техническое состояние соответствует требованиям. Крутящейся механизм без повреждения (движения мягкие, плавные)	-	-	-
8.	Песочница – 2шт.	Техническое состояние не соответствует требованиям.	Обновить укрывной материал	-	Якушкиной М.А. приобрести новый укрывной материал на песочницы
9.	Скамейки деревянные– 8 шт.	Техническое состояние соответствует требованиям.	Имеются дефекты – трещины, облупилась краска	-	Дворнику покрасить скамейки, ликвидировать трещины
10.	Стол деревянный – 1шт.	Поверхность гладкая, окрашен, устойчив	-	-	-
11.	Беседка кирпичная – 4 шт.	Эстетически оформлены, крыша веранд покрыта шифером.	Частичный скол крыш	-	Оформить заявку в «Ресурс»
12.	Металлическая лестница -2 шт.	Устойчива, наличие всех перекладин, окрашена	-	-	Проводились испытания путем подвешивания


					груза 110 кг
13.	Металлическая круглая лестница – 1 шт.	Устойчива, наличие всех перекладин, окрашена	-	-	Проводились испытания путем подвешивания груза 110 кг
14.	Трех уровневый металлический турник – 1 шт.	Устойчива, наличие всех перекладин, окрашен	-	-	Проводились испытания путем подвешивания груза 110 кг
15.	Баскетбольный щит	Устойчив	Загнулось кольцо	-	Разогнуть кольцо для мяча
16.	Ограждение	Отсутствует 25 метров со стороны Сбербанка. По периметру множественные дыры в сетке рабица.			Оформлено письмо на «Ресурс» по ремонту и восстановлению ограждения


**Вывод:** осмотр и обследование оборудования подтверждается его комплектностью согласно документации, безопасной эксплуатации.

Комиссия:

 Пономаренко И.В.

 Поликанова Л.Н.

 Гунько М. В.

 Якушкина М.А.

 Галкина А.В.